

すでにご承知と思われませんが、組織拡張器(ティッシュエキスパンダー)には注入口に針が突きぬけないように金属が使用されています。よって、**MRI** を行いますと、磁気が金属に反応し、体に異常をきたすことがあるばかりか、エキスパンダーの破損、再建の継続困難につながる怖れがあります。

エキスパンダーの本体に入っております説明書には明記されてはおりますが、他科の医師や放射線技師などにはまだ浸透したとは言い難いものがありますので、エキスパンダーを挿入した際には、今一度、医師、看護師から注意喚起をお願いいたします。

エキスパンダーを挿入された患者さんは、MRI 検査はできない旨、ご理解ください。ご不明な点はおかかりの乳腺外科医、形成外科医へお問い合わせください。