

ティッシュエキスパンダーの不具合報告のお願いと新しい 警告入りカード、添付文書について：医療安全委員会より



写真のようなティッシュエキスパンダーの注入口の磁石がずれる不具合が医療安全委員会へ報告されただけでこの1年で4件起こっています。このような事象が起こった際は、アラガンジャパン社へ返却、製品を交換してもらう前に必ず、写真を撮り、医療安全委員会へ報告していただくようお願いいたします。

また、エキスパンダー挿入中のMRI照射の事故も報告されています。エキスパンダー挿入中のMRI禁忌を警告するカードが新しく作られましたので、エキスパンダーを使用した患者さんに必ず手渡しし、挿入中は、カードを常に携帯していただくようにご指導ください。